
RACCORDI RAPIDI ALTA PRESSIONE DIRITTI | *STRAIGHT HIGH PRESSURE PUSH-IN FITTINGS*




CODICE *CODE*	Ø MM	D1	L1	L2	Ch A	Ch B
03.257.5	4	5/16" 24 fil 1"	8.0	22	10	3.0
03.255.0	4	1/8" GAS	8.0	21	10	3.0
03.255.4	4	M 6x0.75	6.0	23	10	2.5
03.255.1	4	M 6x1	8.0	25	10	2.5
03.255.2	4	M 8x1	8.0	22	10	3.0
03.255.3	4	M 10x1	8.0	21	11	3.0
03.257.6	6	5/16" 24 fil 1"	8.0	28	12	4.0
03.256.0	6	1/8" GAS	8.0	26	12	4.0
03.257.4	6	1 /4" GAS	11.0	26	14	4.0
03.256.1	6	M 6x1	8.0	28	12	2.5
03.256.2	6	M 8x1	8.0	28	12	4.0
03.256.3	6	M 10x1	8.0	24	12	4.0
03.256.4	6	M 12x1	9.0	25	13	4.0

CARATTERISTICHE		*FEATURES*	
CORPO	OTTONE NICHELATO	*BODY*	*BRASS NICKEL-PLATED*
PRESSIONE DI LAVORO	250 BAR	*WORKING PRESSURE*	*250 BAR*
PRESSIONE DI ROTTURA	SUPERIORE A 1000 BAR	*BURST PRESSURE*	*OVER 1000 BAR*
TEMPERATURA	DA – 20 °C A + 120 °C	*TEMPERATURE*	*FROM – 20°C TO +120°C*
LUBRIFICANTI	OLI E GRASSI	*LUBRICANTS*	*OIL AND GREASE*
TENUTA INTERNA	NBR "O"-RING 90SH	*INTERNAL SEAL*	*NBR "O"-RING 90SH*
TUBAZIONI CONSIGLIATE		*SUGGESTED HOSES*	
30.090.0	NYLON A.P. 4x2	*30.090.0*	NYLON A.P. 4x2
30.160.0	NYLON A.P. 4x2.5	*30.160.0*	NYLON A.P. 4x2.5
30.161.0	NYLON A.P. 6x3	*30.161.0*	NYLON A.P. 6x3
30.330.0	TUBAZIONE S-30 5/32"	*30.330.0*	*HOSE S-30 5/32"*

ILC SRL – Via Garibaldi, 149 – 21055 Gorla Minore (Va) – Italy
Phone ++39/0331/601697 Fax ++39/0331/365149 E-MAIL : info@ilclube.it

RACCORDI RAPIDI ORIENTABILI ALTA PRESSIONE A 90° | *ELBOW HIGH PRESSURE BANJO PUSH-IN FITTINGS*



CODICE *CODE*	Ø MM	D1	L1	L2	L3	Ch
03.257.7	4	5/16" 24 fil 1"	8.0	26	22	6
03.255.7	4	1/8" GAS	7.5	25	22	6
03.257.0	4	M 6x0.75	6.0	24	22	6
03.255.5	4	M 6x1	8.0	26	22	6
03.255.6	4	M 8x1	8.0	26	22	6
03.255.8	4	M 10x1	8.0	26	22	6
03.257.8	6	5/16" 24 fil 1"	8.0	26	24	6
03.256.6	6	1/8" GAS	7.5	25	24	6
03.256.5	6	M 6x1	8.0	26	24	6
03.257.1	6	M 8x1	8.0	26	24	6
03.256.7	6	M 10x1	8.0	26	24	6
03.256.8	6	M 12x1	9.0	26	24	6

CARATTERISTICHE		*FEATURES*	
CORPO	OTTONE NICHELATO	*BODY*	*BRASS NICKEL-PLATED*
PRESSIONE DI LAVORO	250 BAR	*WORKING PRESSURE*	*250 BAR*
PRESSIONE DI ROTTURA	900 BAR	*BURST PRESSURE*	*900 BAR*
TEMPERATURA	DA – 20 °C A + 120 °C	*TEMPERATURE*	*FROM – 20°C TO +120°C*
LUBRIFICANTI	OLI E GRASSI	*LUBRICANTS*	*OIL AND GREASE*
TENUTA INTERNA	NBR "O"-RING 90SH	*INTERNAL SEAL*	*NBR "O"-RING 90SH*
TUBAZIONI CONSIGLIATE		*SUGGESTED HOSES*	
30.090.0	NYLON A.P. 4x2	*30.090.0*	NYLON A.P. 4x2
30.160.0	NYLON A.P. 4x2.5	*30.160.0*	NYLON A.P. 4x2.5
30.161.0	NYLON A.P. 6x3	*30.161.0*	NYLON A.P. 6x3
30.330.0	TUBAZIONE S-30 5/32"	*30.330.0*	*HOSE S-30 5/32"*


ILC SRL – Via Garibaldi, 149 – 21055 Gorla Minore (Va) – Italy
Phone ++39/0331/601697 Fax ++39/0331/365149 E-MAIL : info@ilclube.it

RACCORDI RAPIDI ORIENTABILI ALTA PRESSIONE A 90°
1 /4" TUBO 6 MM

CODICE 03.257.2

ELBOW HIGH PRESSURE BANJO PUSH-IN FITTINGS
1 /4" TUBE 6 MM

CODE 03.257.2



RACCORDI RAPIDI ALTA PRESSIONE
PUSH-IN HIGH PRESSURE FITTINGS

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

TUTTI I RACCORDI DIRITTI SONO DOTATI DI UN ESAGONO INTERNO (Ch B) DA UTILIZZARSI CON UNA CHIAVE A BRUGOLA PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO DEL RACCORDO IN QUALSIASI POSIZIONE ED IN SPAZI RIDOTTI.

ASSEMBLY INSTRUCTION

ALL STRAIGHT MALE CONNECTORS HAVE AN INTERNAL HEXAGON (Ch B) FOR USE WITH ALLEN KEY TO ALLOW THE FITTING TO BE MOUNTED IN ANY POSITION AND IN REDUCED SPACES.



TAGLIARE IL TUBO A 90° VERIFICANDO L'ASSENZA DI BAVE INTERNE ED ESTERNE E FACENDO ATTENZIONE CHE NON SI PRESENTI OVALIZZATO.
IN CASO DI UTILIZZO DI TUBO METALLICO PRATICARE UNA SCANALATURA COME FIGURA 45 (PAGINA 6) PER PERMETTERE IL CORRETTO AGGRAFFAGGIO DELLA PINZA DI TENUTA DEL RACCORDO.


CUT THE TUBE SQUARE MAKING SURE THAT NO BURRS ARE THEREAFTER LEFT AND THE TUBE IS NOT OVAL.

IN CASE OF USE WITH METAL TUBE, MAKE A GROOVE ALL AROUND THE TUBE AS FOR FIGURE 45 (PAGE 6) SO THAT THE FITTING COLLET CAN BETTER GRIP INTO IT.


FASE 1
INSERIRE IL TUBO
FASE 2
SPINGERE FINO A VINCERE LA PRIMA RESISTENZA
FASE 3
SPINGERE ULTERIORMENTE PER VINCERE LA SECONDA RESISTENZA FINO A UDIRE UN CLICK

STEP 1
INSERT THE TUBE
STEP 2
PUSH TUBE IN TO OVERCOME THE FIRST RESISTANCE
STEP 3
PUSH TUBE IN FURTHER TO OVERCOME THE SECOND RESISTANCE AND A "CLICKING" SOUND IS HEARD


1



2



3



ILC SRL – Via Garibaldi, 149 – 21055 Gorla Minore (Va) – Italy
Phone ++39/0331/601697 Fax ++39/0331/365149 E-MAIL : info@ilclube.it

ESTRAZIONE DEL TUBO

ESERCITARE UNA LEGGERA PRESSIONE SULL'ANELLO ESTRATTORE, ESTRAENDO CONTEMPOREANEMENTE IL TUBO DAL CORPO DEL RACCORDO

TUBE RELEASE

WHILE PRESSING ON THE RELEASE RING, PULL OUT THE TUBE FROM THE FITTING

FIGURA 45






FIGURE 45




I RACCORDI RECUPERABILI PER TUBO FLESSIBILE S-30 SONO FORNITI COMPLETI DI SCANALATURE


THE RECOVERABLE FITTINGS FOR HOSE S-30 ARE SUPPLIED COMPLETE WITH GROOVES




04.111.0



04.112.0



04.112.2



04.112.3